



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU – UR-19

**TERMO DE VERIFICAÇÃO**

Município	Amparo – SP		
Órgão	Prefeitura Municipal (TC 007248.989.20-4)	Exercício	2021
Responsável	Deolinda Márcia Pompeu Bueno		
Unidade Visitada:	USF – Bairro Três Pontes		
Cargo/Emprego	Enfermeira- Responsável Técnica (Coordenadora)		

**ACHADOS**

- 1) Em geral, a Unidade apresenta sinais de deterioração com várias paredes e teto descascados e mofadas, parede do muro trincada e mobiliário danificado;
- 2) Constatamos que a estrutura física da Unidade não comporta a demanda por atendimento do local;
- 3) Faltam computadores em quantidade adequada para os trabalhos da equipe de enfermagem;
- 4) Faltam computadores em quantidade adequada para os Agentes Comunitários de Saúde;
- 5) Constatamos a existência de computadores novos em caixas, ainda estocados, sem uso. Segundo a responsável, a instalação não ocorreu devido à falta de pontos de rede na unidade;
- 6) Falta sala para atendimento com psicólogo;
- 7) Não há pontos de rede de internet em quantidade suficiente;
- 8) Encontramos materiais estocados dentro de banheiros por falta de local adequado para armazenagem;
- 9) Não há local adequado para armazenamento dos medicamentos. Havia fármacos estocados em embalagens terciárias na unidade, colocadas em cima de armários, em local aberto e próximos à parede mofada;
- 10) Havia uma lista extensa de medicamentos em falta na Unidade, alguns, inclusive sem previsão de reabastecimento;
- 11) Os prontuários físicos dos pacientes são arquivados em envelopes dispostos em armário aberto, adaptado com cordas entre cada prontuário. O mobiliário em questão não conta com controle de acesso, como gavetas com chaves. O formulário eletrônico não está implantado na Unidade. Na análise da Fiscalização, a forma de arquivamento desses documentos é inadequada pois se trata de dado sensível relativo à intimidade e ao sigilo médico do paciente;
- 12) Há locais com vazamentos no teto em períodos de chuva;
- 13) Há trincas (fissuras) nas paredes do prédio, parte interna;
- 14) Havia paredes com pintura descascando e com sinais de infiltração;
- 15) Havia mobiliário quebrado no local (cadeiras);
- 16) Havia equipamentos estocados dentro dos banheiros;
- 17) O telhado da unidade é bastante antigo e requer reparos;
- 18) O lado externo das paredes dos fundos da Unidade está com a pintura totalmente descascada e com fortes sinais de infiltração;



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU – UR-19

- 19) Há várias paredes mofadas (bolores) no interior da Unidade. Há também teto mofado;  
20) O relatório fotográfico compõe o presente documento no Anexo I.

A presente verificação foi realizada à vista da Sra. **Deolinda Márcia Pompeu Bueno**, Enfermeira- Responsável Técnica (Coordenadora), que recebeu cópia do presente termo por e-mail.

O Controle Interno da prefeitura também foi cientificado dos achados, por e-mail;

Amparo - SP, em 05 de maio de 2022.

**Salmo Caetano de Oliveira**

Agente da Fiscalização

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU – UR-19

**ANEXO I**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**UNIDADE VISITADA: USF – Bairro Três Pontes – Amparo SP**

**Data da visita: 05 de maio de 2022**



Foto 01 – Entrada da Unidade




Foto 2 – Materiais estocados no banheiro



Foto 3 – Materiais estocados no banheiro





**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU – UR-19



Foto 7 – Sinais de vazamentos no teto.



Foto 8 – Teto com sinais de infiltração e mofo.



Foto 9 – Muro na parte externa bastante deteriorado, mofado, trincado e com pintura descascada.



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU – UR-19



Foto 10 – Parede trincada e teto mofado.



Foto 11 – Parede descascada.



Foto 12 – Cadeiras rasgadas



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU – UR-19



Foto 13 – Fraldas geriátricas estocadas no banheiro



Foto 14 – Computadores estocados, sem uso.



Foto 14 – Cadeiras quebradas



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU – UR-19



Foto 15 – Telhado com necessidade de reparos.