



TERMO DE VERIFICAÇÃO

Por ocasião da inspeção *in loco* procedida pelo servidor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, *infra*-assinado, na **PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO**, referente a visita à Unidade de Transbordo, foi verificado o seguinte:

Durante a visita realizada na data de 13/04/2023, verificamos as seguintes inconformidades:




Fotos nº 01 e nº 02 – Embora seja apenas uma Unidade de Transbordo ainda permanecia a presença de muitos Urubus no local.




Fotos nº 03 a nº 05 – O sistema de pesagem e controle do fluxo de caminhões e relatórios estavam sendo executados pelo CISBRA.



Foto n° 06 – Os funcionários que trabalham no local relataram possível infestação de vespas na área da balança desativada e que mesmo após serviço de desinsetização, o problema ainda é recorrente.





Fotos nº 07 a 16 – Sinais de infiltração na guarita de pesagem, nos banheiros e cozinha. Os banheiros necessitam de reparos, não havendo chuveiros e alguns não possuem vasos sanitários. Na data da visita a dedetização estava vencida desde março de 2022.

Ante o exposto, formalizamos o presente **Termo de Verificação**, para dar **ciência** do acima relatado, **recomendando** que a Administração adote providências a fim de evitar falhas desta natureza.

Amparo-SP, em 05 de junho de 2023.

WILLIAM DOS SANTOS Assinado de forma digital por WILLIAM
GUILHERME:25106871824 DOS SANTOS GUILHERME:25106871824
Dados: 2023.06.04 21:26:16 -03'00'

William dos Santos Guilherme
Agente da Fiscalização
UR-19.1 – Mogi-Guaçu

Ciente em 05 de junho de 2023.



TERMO DE VERIFICAÇÃO

Por ocasião da inspeção *in loco* procedida pelo servidor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, *infra*-assinado, na **PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO**, referente a visita à Unidade de Transbordo, foi verificado o seguinte:

Durante a visita realizada na data de 13/04/2023, verificamos as seguintes inconformidades:



Fotos nº 01 e nº 02 – Embora seja apenas uma Unidade de Transbordo ainda permanecia a presença de muitos Urubus no local.



Fotos nº 03 a nº 05 – O sistema de pesagem e controle do fluxo de caminhões e relatórios estavam sendo executados pelo CISBRA.



Foto nº 06

Foto nº 06 – Os funcionários que trabalham no local relataram possível infestação de vespas na área da balança desativada e que mesmo após serviço de desinsetização, o problema ainda é recorrente.



Foto nº 07



Foto nº 08




Foto nº 09



Foto nº 10




Foto nº 11



Fotos nº 07 a 16 – Sinais de infiltração na guarita de pesagem, nos banheiros e cozinha. Os banheiros necessitam de reparos, não havendo chuveiros e alguns não possuem vasos sanitários. Na data da visita a dedetização estava vencida desde março de 2022.

Ante o exposto, formalizamos o presente **Termo de Verificação**, para dar **ciência** do acima relatado, **recomendando** que a Administração adote providências a fim de evitar falhas desta natureza.

Amparo-SP, em 05 de junho de 2023.

WILLIAM DOS SANTOS
GUILHERME:25106871824

Assinado de forma digital por WILLIAM
DOS SANTOS GUILHERME:25106871824
Dados: 2023.06.04 21:26:16 -03'00'

William dos Santos Guilherme
Agente da Fiscalização
UR-19.1 – Mogi-Guaçu

Ciente em 05 de junho de 2023.