


## TERMO DE VERIFICAÇÃO

Por ocasião da inspeção *in loco* (13/09/2023) procedida pelo servidor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, *infra*-assinado, na **PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO**, referente a visita à Unidade de Saúde – USF Bairro Três Pontes, foi verificado o seguinte:

- a) Na data de visita, em verificação aos apontamentos da fiscalização referentes à Fiscalização Ordenada n° 01, ocorrida em 30/03/2023, permaneceram inalteradas as seguintes condições, bem como, verificadas novas ocorrências:
- I. Havia falta de medicamentos além daqueles informados na relação disponível à população. Abaixo print da tela com o e-mail encaminhado pela Unidade de Saúde, solicitando alguns dos medicamentos que não constam da relação de medicamentos em falta;



Desta forma, verificamos que na data da fiscalização a relação de medicamentos em falta estava desatualizada, recomendando-se que sejam envidados esforços para que tal situação seja solucionada.

Ademais, durante a visita, não foi possível a verificação do controle de estoque, haja vista que na Unidade visitada, ainda não havia sido implantado o novo sistema de controle de estoque, restando prejudicada a verificação de controle e distribuição de medicamentos.

- II. A unidade não dispõe de banheiro adaptado para pessoas portadoras de deficiência (PCD), em detrimento ao disposto na LF n° 10098/2000;
- III. A unidade não efetua registro de controle e testagem diário do carrinho de emergência;
- IV. Na data da visita, verificou-se uma nova situação: foi informado pelo Dentista que o equipamento denominado Fotopolimerizador (O aparelho emite uma luz azulada cuja função é reagir quimicamente, através desta luz, com a resina utilizada nos dentes, endurecendo o material para gerar fixação), é muito antigo e já houve diversas



solicitações de compra de um aparelho mais moderno, porém não houve atendimento ao solicitado. Abaixo foto do equipamento existente.



V. Ambientes internos e externos não estão em boas condições de conservação e segurança, conforme fotos abaixo:



Fotos n° 03 e 04 – Paredes da sala de atendimento odontológico com sinais de infiltração e rachaduras. No destaque, verifica-se a ausência de manutenção adequada, visto que foi improvisado o conserto da parede com materiais não usuais (fitas/algodão).



Fotos n° 05 a 08 e 12 – Paredes com sinais de infiltração, pisos com rachaduras, telhado com vazamento.



Fotos nº 09 a 114 – Mobiliário com sinais de ferrugem, bem como cadeira (longarinas) da recepção em péssimo estado (rasgadas), algumas “consertadas” com fita adesiva.



Fotos nº 15 a 18 – Paredes de algumas salas e corredores com rachaduras e sinais de umidade e infiltração – necessidade de manutenções.

- b) Verificamos ainda que o muro da unidade de saúde estava em péssimo estado de conservação, necessitando de vistoria e manutenção, haja vista várias rachaduras e sinais de infiltrações, conforme fotos a seguir:



Fotos nº 19 a 23 – Muro da Unidade de Saúde com diversas rachaduras e sinais de umidade e infiltração – necessidade de manutenções urgentes. No destaque (fotos nº 20 e 23) a rachadura existente no muro permite que se veja o lado de fora da unidade, o que deve servir de alerta para a Municipalidade, a fim de verificar se tais condições não comprometeram a segurança do local.

Ante o exposto, formalizamos o presente **Termo de Verificação**, para dar **ciência** do acima relatado, **recomendando** que a Administração adote providências a fim de sanar falhas desta natureza.

Amparo-SP, em 13 de setembro de 2023.

WILLIAM DOS SANTOS  
GUILHERME:25106871824

Assinado de forma digital por WILLIAM  
DOS SANTOS GUILHERME:25106871824  
Dados: 2023.09.17 22:12:24 -03'00'

**William dos Santos Guilherme**  
**Agente da Fiscalização**  
**UR-19.1 – Mogi-Guaçu**


Ciente em 18 de setembro de 2023.



## TERMO DE VERIFICAÇÃO

Por ocasião da inspeção *in loco* (13/09/2023) procedida pelo servidor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, *infra*-assinado, na **PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO**, referente a visita à Unidade de Saúde – USF Bairro Três Pontes, foi verificado o seguinte:

- a) Na data de visita, em verificação aos apontamentos da fiscalização referentes à Fiscalização Ordenada nº 01, ocorrida em 30/03/2023, permaneceram inalteradas as seguintes condições, bem como, verificadas novas ocorrências:
- I. Havia falta de medicamentos além daqueles informados na relação disponível à população. Abaixo print da tela com o e-mail encaminhado pela Unidade de Saúde, solicitando alguns dos medicamentos que não constam da relação de medicamentos em falta;



Desta forma, verificamos que na data da fiscalização a relação de medicamentos em falta estava desatualizada, recomendando-se que sejam envidados esforços para que tal situação seja solucionada.

Ademais, durante a visita, não foi possível a verificação do controle de estoque, haja vista que na Unidade visitada, ainda não havia sido implantado o novo sistema de controle de estoque, restando prejudicada a verificação de controle e distribuição de medicamentos.

- II. A unidade não dispõe de banheiro adaptado para pessoas portadoras de deficiência (PCD), em detrimento ao disposto na LF nº 10098/2000;
- III. A unidade não efetua registro de controle e testagem diário do carrinho de emergência;
- IV. Na data da visita, verificou-se uma nova situação: foi informado pelo Dentista que o equipamento denominado Fotopolimerizador (O aparelho emite uma luz azulada cuja função é reagir quimicamente, através desta luz, com a resina utilizada nos dentes, endurecendo o material para gerar fixação), é muito antigo e já houve diversas

*fechido  
Mauco  
SMDU  
02/10/23*

*2/10/23*

HENRIQUE SILOTTO  
Transporte Escolar



*02/10/23*





solicitações de compra de um aparelho mais moderno, porém não houve atendimento ao solicitado. Abaixo foto do equipamento existente.



V. Ambientes internos e externos não estão em boas condições de conservação e segurança, conforme fotos abaixo:




Fotos n° 03 e 04 – Paredes da sala de atendimento odontológico com sinais de infiltração e rachaduras. No destaque, verifica-se a ausência de manutenção adequada, visto que foi improvisado o conserto da parede com materiais não usuais (fitas/algodão).




Fotos n° 05 a 08 e 12 – Paredes com sinais de infiltração, pisos com rachaduras, telhado com vazamento.

n 2




Fotos nº 09 a 114 – Mobiliário com sinais de ferrugem, bem como cadeira (longarinas) da recepção em péssimo estado (rasgadas), algumas “consertadas” com fita adesiva.



Fotos nº 15 a 18 – Paredes de algumas salas e corredores com rachaduras e sinais de umidade e infiltração – necessidade de manutenções.

- b) Verificamos ainda que o muro da unidade de saúde estava em péssimo estado de conservação, necessitando de vistoria e manutenção, haja vista várias rachaduras e sinais de infiltrações, conforme fotos a seguir:



Fotos nº 19 a 23 – Muro da Unidade de Saúde com diversas rachaduras e sinais de umidade e infiltração – necessidade de manutenções urgentes. No destaque (fotos nº 20 e 23) a rachadura existente no muro permite que se veja o lado de fora da unidade, o que deve servir de alerta para a Municipalidade, a fim de verificar se tais condições não comprometeram a segurança do local.


Ante o exposto, formalizamos o presente **Termo de Verificação**, para dar **ciência** do acima relatado, **recomendando** que a Administração adote providências a fim de sanar falhas desta natureza.

Amparo-SP, em 13 de setembro de 2023.

WILLIAM DOS SANTOS Assinado de forma digital por WILLIAM  
DOS SANTOS GUILHERME:25106871824  
GUILHERME:25106871824 Dados: 2023.09.17 22:12:24 -03'00'

**William dos Santos Guilherme**  
Agente da Fiscalização  
UR-19.1 – Mogi-Guaçu

Ciente em 18 de setembro de 2023.

  
02/10/2023

  
02/10/2023