

PLACA CRECHE JARDIM SILVESTRE IV – DESGASTE EVIDENTE



OBRAS EM ANDAMENTO – RITMO LENTO






OBRAS CRECHE JARDIM EUROPA – PLACA DE IDENTIFICAÇÃO ENCOSTADA NA PAREDE



INFILTRAÇÕES APARENTES







OBRAS CRECHE JARDIM EUROPA – INFLITRAÇÃO QUE CAUSOU ALAGAMENTO EM UMA SALA

